DE

BY FITZNER

# ARTIKEL 278

# SCHUTZHANDSCHUHE

PSA Kategorie II– mittlere Risiken

LIEFERBARE GRÖSSEN/AUSFÜHRUNGEN: 5-12

## INFORMATIONEN DES HERSTELLERS

**nach Verordnung (EU) 2016/425, Anhang II, Abschnitt 1.4. (Fundstelle im Amtsblatt der Europäischen Union)**

Bitte sorgfältig vor Gebrauch durchlesen! Sie sind verpflichtet, diese Informationsbroschüre bei Weitergabe der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) beizufügen bzw. an den Empfänger auszuhändigen. Zu diesem Zweck kann diese Broschüre uneingeschränkt vervielfältigt werden.

### Konformitätserklärung

CE

Bei diesen Handschuhen handelt es sich um Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Die CE-Kennzeichnung bescheinigt, dass das Produkt den geltenden Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Die komplette Konformitätserklärung erhalten Sie unter ***www.fitzner.de***

### A. Markierungen auf / an den Handschuhen

Handelsmarke, Modell-Nr., Größe, CE-Zeichen, Piktogramme, i-Zeichen, Fabriksymbol mit Herstellungsdatum Monat/Jahr

i-Zeichen: Hinweis auf die Informationen des Herstellers

MM/JJJJ Herstellungsdatum Monat/Jahr

**B. Erläuterung und Nummern der Normen, deren Anforderungen von den Handschuhen erfüllt werden:**
Fundstelle der Normen: Amtsblatt der Europäischen Union. Zu beziehen bei Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. www.beuth.de oder einzusehen unter www.*eur-lex.europa.eu*

**EN ISO 21420:2020 Schutzhandschuhe-**
**Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren für Handschuhe**
**EN 388:2016 + A1:2018 Schutzhandschuhe gegen Mechanische Risiken** – Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken müssen mindestens die Leistungsstufe 1 in den Eigenschaften Abrieb-, Schnitt-, Weiterreiß- und Durchstichfestigkeit oder mindestens Leistungsstufe A für die TDM-Schnittfestigkeitsprüfung nach EN ISO 13997:1999 erreichen. **ACHTUNG:** Dabei wird die Prüfung immer mit dem Material aus der Handinnenfläche durchgeführt.
**Abriebfestigkeit:** Die Anzahl der Umdrehungen, die nötig sind, um den Testhandschuh durchzuscheuern.
**Schnittfestigkeit:** Die Anzahl der Testzyklen, bei denen bei konstanter Geschwindigkeit der Prüfling durchschnitten ist.
**Weiterreißfestigkeit:** Die Kraft, die nötig ist, den angeschnittenen Prüfling weiter zu reißen.
**Durchstichfestigkeit:** Die Kraft, die nötig ist, den Prüfling mittels einer standardisierten Prüfspitze zu durchstoßen.
**Schnittfestigkeit TDM:** Die Kraft, die nötig ist, um den Prüfling mit einer spezifischen Schnittprüfmaschine (Tomodynamometer) zu zerschneiden.

EN 388:2016+A1:2018



ABCDEF

| Prüfungskriterien | Bewertung | Artikel 278 |
|---|---|---|
| A = Abriebfestigkeit | 0 - 4 | 4 |
| B = Schnittfestigkeit (Coupe Test) | 0 - 5 | 1 |
| C = Weiterreißfestigkeit | 0 - 4 | 3 |
| D = Durchstichfestigkeit | 0 - 4 | 1 |
| E = TDM Schnittfestigkeit (EN ISO 13997:1999)(N) | A - F | A |
| F = Stoßschutzprüfung nach EN 13594:2015 | P | n.t. |

Je höher die Ziffer, desto besser das Prüfergebnis. 0 = zeigt an, dass der Handschuh das Mindestleistungsniveau für die gegebene individuelle Gefahr unterschreitet, X = zeigt an, dass der Handschuh nicht dem Test unterzogen

wurde oder die Testmethode für das Handschuhdesign / -material nicht geeignet zu sein scheint. P bedeutet "bestanden", n.t. bedeutet „nicht getestet".

| Prüfung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| A = Abriebfestigkeit (Anzahl der Scheuertouren) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | - |
| B = Schnittfestigkeit (Index) "Coupe Test" | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10 | 20,0 |
| C = Weiterreißfestigkeit (N) | 10 | 25 | 50 | 75 | - |
| D = Durchstichfestigkeit (N) | 20 | 60 | 100 | 150 | - |

| Prüfung | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E = TDM Schnittfestigkeit (EN ISO 13997:1999)(N) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

Bei dem Auftreten von Abstumpfung während der Schnittfestigkeitsprüfung (B) sind die Ergebnisse des Coupe-Tests nur als Hinweis zu verstehen, wohingegen die TDM-Schnittfestigkeitsprüfung (E) Referenzergebnisse bezüglich der Leistung liefert.

**WARNUNG: Bei Handschuhen mit zwei oder mehreren Lagen gibt die Gesamtklassifizierung nicht notwendigerweise die Leistungsfähigkeit der äußersten Lage wieder.**

**WARNUNG: Handschuhe mit mechanischer Widerstandsfähigkeit, die bezüglich der Weiterreißkraft (C) eine Leistungsstufe von 1 oder höher erreichen und aufweisen, dürfen in Fällen, bei denen ein Risiko besteht, sich in bewegten Maschinenteilen zu verfangen, nicht getragen werden.**

## EN 407:2020 Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken

EN 407:2020



XBXXXX

| Prüfungskriterien | Bewertung | Artikel 278 |
|---|---|---|
| A = begrenzte Flammausbildung | 0 - 4 | X |
| B = Kontaktwärme | 0 - 4 | 1 |
| C = Konvektionswärme | 0 - 4 | X |
| D = Strahlungswärme | 0 - 4 | X |
| E = kleine Spritzer geschmolzenen Metalls | 0 - 4 | X |
| F = große Mengen flüssigen Metalls | 0 - 4 | X |

| Prüfung | | Prüfergebnis gemäß EN 407 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| A = Begrenzte Flamm- | Brennzeit (s) | ≤ 15 | ≤ 10 | ≤ 3 | ≤ 2 |
| Ausbreitung: | Glimmzeit (s) | - | ≤ 120 | ≤ 25 | ≤ 5 |
| B = Kontaktwärme 100°C: Schwellenwertzeit (s) | | 100° | 250° | 350° | 500° |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 15 |
| C = Konvektive Hitze: Wärmeschutzindex HTI (s) | ≥ 4 | ≥ 7 | ≥ 10 | ≥ 18 |
| D = Strahlungswärme: Wärmeübertragung $t_3$ (s) | ≥ 7 | ≥ 20 | ≥ 50 | ≥ 95 |
| E = kleine Spritzer geschmolzenen Metalls - Anzahl der Tropfen | ≥ 10 | ≥ 15 | ≥ 25 | ≥ 35 |
| F = große Mengen flüssigen Metalls - flüssiges Eisen(g) | 30 | 60 | 120 | 200 |

Die Kennzeichnung ‚X' anstelle einer Zahl bedeutet, dass die Handschuhe nicht für die Verwendung, die von dieser Prüfung abgedeckt ist, vorgesehen sind.
Die Prüfung wird immer mit dem Material aus der Handinnenfläche durchgeführt.

**WARNUNG: Haben die Handschuhe die Leistungsstufe 1 oder 2 für die begrenzte Flammausbreitung erreicht, dann dürfen die Handschuhe nicht mit einer offenen Flamme in Kontakt kommen. Bei mehrlagigen Handschuhen, bei denen die Schichten voneinander getrennt werden können, gelten die Leistungsstufen nur bezogen auf den ganzen Handschuh einschließlich aller Schichten.**

**WARNUNG: Bei Produkten, die mit dem Piktogramm gekennzeichnet sind, kann kein Flammschutz gewährleistet werden!**

**WARNUNG: Nicht für Schweißarbeiten geeignet, wenn der Handschuh auf kleine Spritzer von geschmolzenem Metall getestet wurde.**

**WARNUNG: Im Falle von Spritzern geschmolzenen Metalls muss der Benutzer den Arbeitsplatz sofort verlassen und den Handschuh ausziehen. Im Falle von geschmolzenen Metallspritzern kann der Handschuh nicht alle Verbrennungsrisiken ausschließen. Dieses gilt für Handschuhe, die mit großen Mengen geschmolzenen Metalls getestet wurden.**

**WARNUNG: Aufgrund der Anwendung des Handschuhs kann er nicht einfach ausgezogen werden. Im Notfall bitten Sie jemanden um Hilfe, um den Handschuh von der Hand zu entfernen. Dieses gilt für begrenzte Flammenausbreitung und große Mengen geschmolzenen Metalls bei dem getesteten Handschuh.**

**WARNUNG: Der Handschuh ist für die Verwendung in trockenem Zustand vorgesehen.**

**Werkstoffe und Gegenstände in Kontakt mit Lebensmitteln**

EN 1186-1:2002 Teil 1: Leitfaden für die Auswahl der Prüfbedingungen und Prüfverfahren für die Gesamtmigration

EN 1186-5:2002 Teil 5: Prüfverfahren für die Gesamtmigration in wässrige Prüflebensmittel mittels Zelle

EN 1186-14:2002 Teil 14: Prüfverfahren für Ersatzprüfungen für die Gesamtmigration aus Kunststoffen
EN 13130 und CEN/TS 14234 „Werkstoffe und Gegenstände in Kontakt mit Lebensmitteln – Kunststoffe"
EN 10/2011 – Verordnung über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmittel in Berührung zu kommen
EN 1935:2004 - Verordnung über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmittel in Berührung zu kommen
Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch - LFGB §31 –Übergang von Stoffen auf Lebensmittel
Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch - LFGB §64 – Amtliche Sammlung von Untersuchungsverfahren



Diese Handschuhe sind für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet, wie in 10/2011 Anhang III, Tabelle 2 aufgeführt. Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie den Hersteller.

**C. Verwendungszweck, Einsatzsatzgebiete und Risikobewertung**

Diese Handschuhe entsprechen den angegebenen technischen Normen. Es wird darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Anwendungsbedingungen nicht simuliert werden können und es daher allein die Entscheidung des Benutzers ist, ob die Handschuhe für die geplante Anwendung geeignet sind oder nicht. Der Hersteller ist bei unsachgemäßem Gebrauch des Produkts nicht verantwortlich. Vor dem Gebrauch sollte daher eine Bewertung des Restrisikos stattfinden, um festzustellen, ob diese Handschuhe für den vorgesehenen Einsatz geeignet sind.

**Beachten Sie die aufgedruckten Piktogramme und Leistungsstufen.**

**Vorsichtsmaßnahmen beim Gebrauch**

- **Diese Handschuhe nie in chemische Substanzen tauchen oder in Kontakt mit chemischen Substanzen bringen.**
- Verwenden Sie im Umgang mit Chemikalien ausschließlich Handschuhe mit einem chemischen Piktogramm.
- Verwenden Sie diese Handschuhe nicht zum Schutz vor gezackten Kanten oder Schneiden bzw. offenem Feuer.

- Falls Handschuhe für Wärmeanwendungen erforderlich sind, stellen Sie sicher, dass die Handschuhe den EN 407:2020 Anforderungen entsprechen und Ihren Erfordernissen gemäß getestet wurden.
- **Verwenden Sie die Handschuhe nicht in der Nähe beweglicher Maschinenteile.**
- Vor dem Gebrauch die Handschuhe aufmerksam untersuchen, um Fehler oder Mängel auszuschließen.
- Wenn die Handschuhe die Anforderungen der Durchstichkraft nach EN 388:2016 + A1:2018 erfüllen, kann jedoch **nicht** davon ausgegangen werden, dass die Handschuhe auch Schutz gegen Perforieren mit spitzen Objekten, wie z.B. Injektionsnadeln, bieten.
- An- und Ausziehen des Handschuhs: Achten Sie beim Anziehen des Handschuhs darauf, dass sowohl Handschuh als auch Hand sauber sind, die Handschuhgröße stimmt und der Handschuh an den Konturen und in den Fingerbeugen richtig sitzt. Bei Verschmutzung / Schweißbildung den Handschuh ausziehen, vor erneutem Tragen trocknen lassen und/oder je nach Zustand des Handschuhs entsorgen.
- Handhygiene: Wenn eine Indikation zur Händehygiene einem Kontakt vorausgeht, der auch die Verwendung von Handschuhen erfordert, sollte vor dem Anziehen der Handschuhe die Hände desinfiziert oder gewaschen werden.
- Beschädigte, abgenutzte, schmutzige oder mit egal welcher Substanz verschmierte (auch auf der Innenseite) Handschuhe nicht mehr verwenden, da die Haut gereizt werden kann und es zu Hautentzündungen kommen kann. Sollte dies auftreten, ist ein Arzt oder Dermatologe zu Rate zu ziehen.

**D. Reinigung, Pflege und Desinfizierung**




Die Handschuhe nicht bleichen, nicht bügeln, keine professionelle Nass- oder Trockenreinigung.
Sie können bei 60°C gewaschen und im Trockner mit reduzierter Temperatur getrocknet werden. Die erreichten Level sollten sich bei korrekter Anleitung nicht verändern. Die Tests wurden unter Laborbedingungen durchgeführt. Deshalb müssen neue als auch ge-

brauchte Handschuhe, besonders nachdem sie gereinigt worden sind, vor dem Tragen einer sorgfältigen Überprüfung unterzogen werden, um sicherzustellen, dass keine Beschädigung vorliegt. Handschuhe sollten niemals in verschmutztem Zustand aufbewahrt werden, wenn sie wieder benutzt werden sollen. In diesem Fall sollten die Handschuhe schon vor dem Ausziehen so gut wie möglich gereinigt werden, vorausgesetzt, dass keine ernsthafte Gefahr besteht. Starke Verunreinigung muss als Erstes entfernt werden. Danach können die Handschuhe mit einem feuchten Tuch gesäubert, mit klarem Wasser abgespült und am besten durch Luftbewegung getrocknet werden. Wenn die Verunreinigung nicht entfernt werden kann oder eine mögliche Gefährdung darstellt, ist es ratsam, die Handschuhe abwechselnd rechts und links vorsichtig abzustreifen. Dabei die behandschuhte Hand so benutzen, dass die Handschuhe ausgezogen werden können, ohne dass die ungeschützte Hand mit der Verunreinigung in Berührung kommt. Nach einer Reinigung weisen die Handschuhe möglicherweise nicht mehr die gleiche Leistung auf. Der Hersteller übernimmt daher nach einer durchgeführten Reinigung keine Verantwortung mehr für das Produkt.

**E. Lagerung und Alterung**

Kühl und trocken lagern, ohne direkten Einfall von Sonnenlicht, entfernt von Zündquellen, möglichst in der Originalverpackung. Wenn die Handschuhe, wie empfohlen, gelagert werden, ändern sich bis zu fünf Jahren ab Herstellungsdatum gerechnet die mechanischen Eigenschaften nicht. Die Lebensdauer kann nicht genau angegeben werden und hängt von der Anwendung und davon ab, ob der Benutzer sicherstellt, dass die Handschuhe nur für den Zweck eingesetzt werden, für den sie auch bestimmt sind. Die Handschuhe sind mit dem Produktionsdatum (Monat/Jahr) versehen.

**F. Entsorgung**

Die benutzten Handschuhe können durch umweltschädigende oder gefährliche Substanzen verunreinigt sein. Die Entsorgung der Handschuhe ist in Übereinstimmung mit den örtlich anzuwendenden Rechtsnormen vorzunehmen.

**G. Stoffliche Zusammensetzung**

Das Produkt besteht aus: recyceltes Polyester, Nylon, Spandex®

**H. Verpackung**
Dieser Artikel wird in einheitlicher Verkaufsverpackung aus Pappkarton geliefert. Die jeweils kleinste Verpackungseinheit (12 Paar) befindet sich in PE-Beuteln bzw. ist mittels einer Banderole zusammengefügt.

**I. Gesundheitsrisiken**
Allergien, hervorgerufen durch die fachgerechte Benutzung der Handschuhe, sind bisher nicht bekannt. Sollte trotzdem eine allergische Reaktion auftreten, ist ein Arzt oder Dermatologe zu Rate zu ziehen.

**Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumusterprüfung verantwortlich ist:**
**2777**
SATRA Technology Europe Ltd
Bracetown Business Park,
Clonee, Dublin,
D15 YN2P - Irland

**NAME UND ADRESSE DES HERSTELLERS:**
Fitzner Global GmbH
Schillerstr. 53
32361 Pr. Oldendorf-Deutschland
Tel.: +49-5742-9303-0,
Fax: +49-5742-9303-90
www.pro.fit
**www.fitzner.de**

Die vollständige Konformitätserklärung sowie weitere technische Informationen und weitere Sprachen erhalten Sie unter: **www.fitzner.de**

EN

BY FITZNER

# ARTICLE 278

# PROTECTIONGLOVE

PPE Category II - Middle Risks

Available sizes/types: 5-12

## Manufacturer's Information

**according to Regulation (EU) 2016/425, Annex II, Section 1.4. (published in the Official Journal of the European Union)**

Please read carefully before using! You are required to enclose this information leaflet when passing on the personal protective equipment (PPE), or to present it personally to the recipient. You may therefore reproduce this leaflet at your own discretion.

### Declaration of Conformity

CE

These gloves are classified as personal protective equipment (PPE). The CE mark confirms that the product satisfies the applicable requirements of Regulation (EU) 2016/425. For the full Declaration of Conformity, please visit ***www.fitzner.de***.

### A. Markings on the gloves

*Trademark, model no., size, CE icon, pictograms, i-mark, factory symbol with date of production mm/yyyy*

*i-icon: Reference to the manufacturer's information*

*mm/yyyy production date: month/year*

**B. Explanation and numbers of the European standards whose requirements the gloves satisfy:**
*Standards retrieved from: the Official Journal of the European Union. Available from Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin, www.beuth.de or readable under www.eur-lex.europa.eu.*

**EN ISO 21420:2020 General requirements and test methods for gloves**
**EN 388:2016 + A1:2018 Protective gloves against mechanical risks**
Protective gloves against mechanical risks must achieve at least Level 1 in abrasion, coupe cut, tear, puncture or at least level A in TDM cut resistance test according to EN ISO 13997:1999. **ATTENTION:** The test results relate to the palm of the glove.
**Abrasion resistance:** The number of rubs needed to wear through the test glove.
**Cut resistance:** The number of cycles in which the sample is cut through at constant speed.
**Tear resistance:** The force needed to continue tearing the cut sample.
**Puncture resistance:** The force needed to puncture the sample using a standardized test stylus.
**TDM cut resistance:** The force needed to cut the glove with the special Cut-proof-machine

EN 388:2016+A1:2018



ABCDEF

| Test criteria | Rating | Article 278 |
|---|---|---|
| A = Abrasion resistance | 0 - 4 | 4 |
| B = Cut resistance (Coupe Test) | 0 - 5 | 1 |
| C = Tear resistance | 0 - 4 | 3 |
| D = Puncture resistance | 0 - 4 | 1 |
| E = TDM cut resistance (EN ISO 13997:1999)(N) | A - F | A |
| F = Impact protection test according EN 13594:2015 | P | n.t. |

The higher the test number, the better the test performance. 0 = indicates that the glove falls below the minimum performance level for the given individual hazard, **X** = indicates that the glove hasn'tbeen submitted to the test or the test method appears not to be suitable for the glove design / material. **P** means 'passed', **n.t.** means 'not tested'.

| test | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| A = Abrasion resistance (number of abrasion cycles) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | - |
| B = Cut resistance (index) "Coupe Test" | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10 | 20,0 |
| C = Tear resistance (N) | 10 | 25 | 50 | 75 | - |
| D = Puncture resistance (N) | 20 | 60 | 100 | 150 | - |

| test | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E = TDM cut resistance (EN ISO 13997:1999)(N) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

The results of the Coupe test must only be taken as indications if blunting occurs during the cut resistance test (B), while the TDM cut resistance test (E) provides reference results in regard to performance.

**WARNING: The overall classification for gloves with two or more layers does not necessarily indicate the performance of the outermost layer.**

**WARNING: Gloves with mechanical resistance that achieve and demonstrate Level 1 tear resistance (C) or higher must not be worn if there is a risk of them catching when operating machines with moving parts.**

## EN 407:2020 Protective gloves against thermal risks

EN 407:2020



XBXXXX

| Test criteria | Rating | Article 278 |
|---|---|---|
| A = Limited flame spread | 0 - 4 | X |
| B = Contact heat | 0 - 4 | 1 |
| C = Convective heat | 0 - 4 | X |
| D = Radiant heat | 0 - 4 | X |
| E = Small splashes of molten metal | 0 - 4 | X |
| F = Large quantities of molten metal | 0 - 4 | X |

| test | Test results according to EN 407:2020 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A = Flame spread: Burn time (s) | ≤ 15 | ≤ 10 | ≤ 3 | ≤ 2 |
| A = Flame spread: Glow time (s) | - | ≤ 120 | ≤ 25 | ≤ 5 |
| B = Contact heat 100°C: Threshold time (s) | 100° | 250° | 350° | 500° |
| | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 15 |
| C = Convective heat: Heat transfer index HTI (s) | ≥ 4 | ≥ 7 | ≥ 10 | ≥ 18 |
| D = Radiant heat: Heat transfer $t_3$ (s) | ≥ 7 | ≥ 20 | ≥ 50 | ≥ 95 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| E = Small splashes of molten metal- number of splashes | ≥ 10 | ≥ 15 | ≥ 25 | ≥ 35 |
| F = Large quantities of molten metal - molten iron (g) | 30 | 60 | 120 | 200 |

The letter 'X' in place of a number indicates that the glove is not intended for the purpose covered by this test.
The test is taken from the palm area.

**WARNING: Gloves with Level 1 or Level 2 rating for limited flame spread must not come into contact with a naked flame.**

**The levels only apply to the entire glove and all of its layers for gloves comprising several separable layers.**

**WARNING: Flame protection cannot be guaranteed for products marked with the pictogram !**

**WARNING: Not suitable for welding work if the glove has been tested for small splashes of molten metal.**

**WARNING: In case of molten metal splashes, the user must leave the workplace immediately and remove the glove. In the event of molten metal splashes, the glove cannot eliminate all risk of burns. This applies to gloves tested with large quantities of molten metal.**

**WARNING: Because of the way the glove is used, it cannot be easily removed. In an emergency, ask someone for help to remove the glove from the hand. This applies to limited flame spread and large amounts of molten metal in the glove tested.**

**WARNING: The glove is intended for use when dry.**

**Materials and articles in contact with foodstuffs**

EN 1186-1:2002 Part 1: Guide to the selection of conditions and test methods for overall migration

EN 1186-5:2002 Part 5: Test methods for overall migration into aqueous food simulants by cell

EN 1186-14:2002 Part 14: Test methods for substitute tests for overall migration from plastics

EN 13130 and CEN/TS 14234 "Materials and articles in contact with foodstuffs – Plastics"

EN 10/2011 - Regulation on plastic materials and articles intended to come into contact with foodstuffs

EN 1935:2004 - Regulation on materials and articles intended to come into contact with foodstuffs

German Food and Feed Code - LFGB §31 - Transfer of substances to foodstuffs

German Food and Feed Code - LFGB §64 - Official collection of test methods



These gloves are suitable for direct contact with foodstuffs as listed in 10/2011 Annex III, table 2. If you have any further questions, please contact the manufacturer.

**C. Purpose, applications and risk assessment**

These gloves satisfy the requirements of the quoted standards. Please note that the actual conditions of use cannot be simulated and that the decision on the glove's suitability for its intended purpose therefore lies exclusively with the user. The manufacturer is not responsible for improper use. Hence, an assessment of the residual risk should be performed before use in order to determine whether this glove is suitable for its intended purpose.

**Kindly note the printed pictograms and performance levels.**

**Precautionary measures during use**

- **These gloves must never be immersed in chemical substances or come into contact with chemical substances.**
- Only use gloves with a printed chemical pictogram when handling chemicals.
- Do not use these gloves to protect against serrated edges or blades, etc.
- If gloves must be used in a hot environment, make certain that they satisfy the requirements of EN 407:2020 and that they were tested as specified therein.
- **Do not use the gloves close to moving machine parts.**
- Check the gloves carefully before use to make certain there are no defects or imperfections.
- Gloves satisfy the requirements for resistance to puncture according to EN 388:2016 + A1:2018 may **not** be suitable for protection against sharplypointed objects such as hypodermic needles.
- Glove donning and doffing: When donning the glove, please ensure that both glove and hand are clean, glove size is right, and it is properly fit on the contours and crotches of fingers. In case of contamination / perspiration, take off the glove, allow it

to dry before wearing again and/or discard depending on the condition of glove.

- When an indication of hand hygiene precedes a contact that also requires glove usage, hand rubbing or hand washing should be performed before donning glove.
- Discard damaged, worn, dirty or soiled gloves, irrespective of the substance (**including on the inside**), as they may lead to skin irritation and rashes. Consult a doctor or dermatologist should such cases arise.

**D. Cleaning, care and disinfecting**




Don't bleach, iron or tumble, nor dry or wet cleaning the gloves.
They can be washed at 60°C and tumble dried at a reduced temperature. The levels achieved should not change if the instructions are followed correctly. The tests were carried out under laboratory conditions. Therefore, new as well as used gloves, especially after they have been cleaned, must be carefully inspected before wearing to ensure that there is no damage. Gloves should never be stored in a soiled condition if they are to be used again. In this case, the gloves should be cleaned as thoroughly as possible before being removed, provided that there is no serious risk. Heavy soiling must be removed first. The gloves can then be cleaned with a damp cloth, rinsed with clean water and dried, preferably by air movement. If the contamination can't be removed or poses a potential hazard, it is advisable to carefully wipe the gloves alternately left and right. Use the gloved hand in such a way that the gloves can be removed without the unprotected hand coming into contact with the contamination. After cleaning, the gloves may no longer have the same performance. Hence, the manufacturer no longer accepts responsibility for the product after cleaning.

**E. Storage and aging**

Keep in a cool, dry place; do not expose to direct sunlight; keep away from any ignition sources; store in the original packaging if possible. The mechanical properties of the gloves will not change for a period of up to five years from the manufacturing date, provided they are stored as recommended. A precise service life cannot be stated, as it depends on the type of use and on whether the user ensures that the

gloves are used exclusively for their intended purpose. The manufacturing date (month/year) is stated on the gloves.

**F. Disposal**
Used gloves may be contaminated with environmentally harmful or hazardous substances. Dispose of the gloves in accordance with applicable local laws.

**G. Material composition**
The material consists of: recycled polyester / Nylon / Spandex®

**H. Packaging:**
This item is supplied in standardised cardboard sales packaging. The smallest packaging unit (12 pairs) is packed in PE bags or joined together with a paper band.

**I. Health risks**
There have been no reported incidents of allergies provoked by use of the gloves for their intended purpose. You should nonetheless consult a doctor or dermatologist if you experience an allergic reaction.

**Notified body responsible to the EU type examination:**
**2777**
SATRA Technology Europe Ltd
Bracetown Business Park,
Clonee, Dublin,
D15 YN2P - Ireland

**Manufacturer's name and address:**
Fitzner Global GmbH
Schillerstr. 53
32361 Pr. Oldendorf - Germany
Tel.: +49-5742-9303-0,
Fax: +49-5742-9303-90
www.pro.fit
**www.fitzner.de**

For the full Declaration of Conformity and additional technical information and other speeches, please visit: **www.fitzner.de**

DE S. 1 - 8

EN p. 9 - 15

IT Dichiarazione di conformità / altri documenti vedi: www.fitzner.de

FR Déclaration de conformité / autres documents voir: www.fitzner.de

ES Declaración de conformidad / otros documentos véase: www.fitzner.de

PT Declaração de conformidade / outros documentos ver: www.fitzner.de

NL Conformiteitsverklaring/andere documenten zie: www.fitzner.de

DK Overensstemmelseserklæring / andre dokumenter se: www.fitzner.de

NO Samsvarserklæring / andre dokumenter se: www.fitzner.de

FI Vaatimustenmukaisuusvakuutus / muut asiakirjat katso: www.fitzner.de.

SE Försäkranomöverensstämmelse / andradokument se: www.fitzner.de

GR Δήλωσησυμμόρφωσης / άλλα έγγραφα βλέπε: www.fitzner.de

TR Uygunluk beyanı / diğer belgeler için bkz: www.fitzner.de

PL Deklaracja zgodności / inne dokumenty patrz: www.fitzner.de

HU Megfelelőségi nyilatkozat / egyéb dokumentumok lásd: www.fitzner.de

CZ Prohlášení o shodě / další dokumenty viz: www.fitzner.de

SK Vyhlásenie o zhode / iné dokumenty pozri: pozriwww.fitzner.de

RO Declarație de conformitate / alte documente a se vedea: www.fitzner.de

SI Izjava o skladnosti / ostaladokumentacijaglej:www.fitzner.de

BG Декларация за съответствие / други документи вижте: www.fitzner.de

EE Vastavusdeklaratsioon / t muud dokumendid vt: www.fitzner.de

LT Atitikties deklaracija / kiti dokumentai žr: www.fitzner.de

LV Atbilstības deklarāciju / citus dokumentus skatīt: www.fitzner.de

RU Декларацияосоответствии/другиедокументысм:www.fitzner.de

RS Izjava o usaglašenosti / zaostaledokumente vidi: www.fitzner.de

HR Izjava o skladnosti / drugi dokumenti: www.fitzner.de